風力発電機用回転数電圧変換器仕樣

平成13年8月7日 有限会社青電舎

1.発電機出力 24V 500W 三相交流発電機 例:ウィンドシーカー503

出力リップル=12Hz/1回転

出力電圧 最大50VP (無負荷時)

3. 出 力 発電機回転数 0~1000rpm に対して直流0V~10V

但し、測定精度保証範囲は100rpm~1000rpm

4.変換精度 最大回転数表示に対して±2.5%

リップル = 200 mv(P-P)以内

5.負荷 24 V バッテリー

バッテリーを取り外すと正常な回転数を表示できません。

6.発電機ブレーキ 所掌外(外部に取り付けてください)

7.電源 AC100V単相(商用電源)

8. その他 発電機出力に取付けたダイオードのスルーが出来るスイッチを

取付ける。

9.構造 1.市販ケースに1回路分を内蔵

概略寸法 約 W = 250 D = 200 H = 100

2. 市販ケースに2回路分を内蔵する

概略寸法 約 W=250 D=300 H=100

いずれも、盤内取付型 自然換気

10.ブロック図(2回路の製品)

